



16. 12. 2024 · 2. zasedání

1. Porovnání CN na zaměření fary – 1. Geo 157 tis. Kč s DPH, Ing. Kaňa 77 tis. Kč (není plátce DPH)
2. Byla podepsána smlouva s AO o příspěvku na vybudování bydlení kněze ve výši 300 tis Kč
3. Příjmy farnosti
 - podařilo se získat extra peníze ze tří koncertů, je vyšší výnos z prodeje svíček
 - farnost obdržela dar od společnosti katolického domu v Prostějově ve výši 10 tis. Kč
1. Odvody AO a dále ČBS – proběhlo částečné seznámení s novými pravidly, příště bude doplněno
2. Adventní a jiné koncerty v kostele PsK v roce 2025:
 - ER požaduje navýšit cenu na 10 tis. Kč/akce
 - potřebujeme připravit smlouvu o pronájmu prostor řešící zodpovědnost nájemce, pořadatelskou službu, repertoár atd. (Renata P. se obrátí na AO)
 - nutné definovat odpovědnou osobu za farnost, která bude zajišťovat tyto akce
1. Prezence technického administrátora (TA) – seznámil nás se svojí náplní práce, následovala široká diskuse viz. následující body
2. ER se shodla na nutnosti definovat osobu odpovědnou za realizaci zákonných revizí objektů
3. ER vyslovila přání vypracovat seznam údržby budov a osob odpovědných za konkrétní objekty
4. Jednotlivými členy ER byly předneseny požadavky na investice a nutné opravy havarijních stavů:
 - Fara (passport, studie využití, ...). David pošle členům ER aktuální plány fary. Chceme definovat budoucí využití fary – příští setkání zahájíme prohlídkou fary.
 - Výklenek „Boží hrob“ u kostela PsK je v neutěšeném stavu, řešením může být jeho osvětlení s pohybovým čidlem
 - Absence elektroinstalace v severní oratoři kostela – souvisí s předcházejícím bodem
 - Odvodnění střechy kaple Nejsv. Trojice - zvažme zbudování výlezu na střechu
 - Nevyhovující plynovod do sakristie PsK - Renata P. předá Ludkovi F. revizi a ten nás příště seznámí s akutností problému a návrhem řešení
 - Vodoměrná šachta PsK je v havarijním stavu – potřebujeme definovat návrh řešení
 - Svod ze střechy kostela PsK podél věže – teče
 - Kaple Andělů strážných – vytržený svod
 - C+M je nutné zbudovat druhý svod z jižní části objektu a vyčistit gajgry
 - C+M zabezpečit vstup do krypty + odvětrání
 - C+M havarijní stav hromosvodu, nutné doplnění chybějících svodů
 - V presbitáři kostela PsK je průvan – zkontrolovat vitráže v presbitáři, zkontrolovat klenební průduchy
 - v katechetickém sále není termostat – potřeba natáhnout kabel na teploměr
1. Pozemek Hloučela – P. Vrzala se pokusí dohledat potřebné dokumenty pro zápis v KN
2. Holubník - Martin L. má dále úkol komunikace s městem + hledáme dobrovolníka – holubáře
3. ER se shodla na potřebě zřízení transparentního účtu farnosti pro dary na opravy
4. Reklamní předměty farnosti – obecně souhlasíme s nápadem, hledáme vedoucího projektu
5. Příští setkání ER 22. 1. v 18:00 (do 20:00)