



29. 1. 2025 · 3. zasedání

1. Daly se do pohybu práce na zaměření fary (je to nutný podklad pro studii o další rekonstrukci fary).
 2. Bylo požádáno o dotaci z programu péče o historické dědictví města Prostějova (zaměření fary, oprava dveří).
 3. O. Jerzy požádá TA o zjištění, jaké byly v minulém roce dotační výzvy kraje na kulturní památky a jaký je výhled letos.
 4. Příjmy farnosti – aktuality
 - Ples – prodáno 210 lístků ke stolu a 34 na stání, tombola, občerstvení
 - byl zaveden transparentní účet farnosti – pokusit se příležitostně prezentovat v nedělníku jak funguje
 1. Adventní a jiné koncerty v kostele PsK v roce 2025:
 - potřebujeme připravit smlouvu o pronájmu prostor řešící zodpovědnost nájemce, pořadatelskou službu, repertoár atd. (Renata P. se obrátí na AO)
 - nutné definovat odpovědnou osobu za farnost, která bude zajišťovat tyto akce
 1. ER se shodla na nutnosti definovat osobu odpovědnou za realizaci zákonných revizí objektů (TA)
 2. ER vyslovila přání vypracovat seznam údržby budov a osob odpovědných za konkrétní objekty (TA)
 3. Jednotlivými členy ER byly předneseny požadavky na investice a nutné opravy havarijních stavů:
 - Fara (passport, studie využití, ...). Nutno definovat budoucí využití fary, proběhla fyzická prohlídka všech prostor
 - Výklenek „Boží hrob“ u kostela PsK je v neutěšeném stavu, řešením může být jeho osvětlení s pohybovým čidlem – Petr + David prohlédnou možnost napojení severní oratoře na el. proud / prodlužovačka
 - Odvodnění střechy kaple Nejsv. Trojice – zvažme zbudování výlezů na střechu
 - Nevyhovující plynovod do sakristie PsK - Luděk F. požádá ing. Kejíka o informaci, kde v okolí vede GASnet sítě
 - Vodoměrná šachta PsK je v havarijním stavu – nutné zbudování nové šachty, oslovíme projektanta
 - Svod ze střechy kostela PsK podél věže teče – ML osloví p. Sedláka k vyřešení
 - C+M je nutné zbudovat druhý svod z jižní části objektu a vyčistit gajgry
 - C+M zabezpečit vstup do krypty + odvětrání
 - C+M havarijní stav hromosvodu, nutné doplnění chybějících svodů
 - V presbytáři kostela PsK je průvan – zkontrolovat vitráže v presbitáři, zkontrolovat klenební průduchy
 - v katechetickém sále není termostat – potřeba natáhnout kabel na teploměr (Petr K + David)
 1. Holubník - Jarda L. dostane prostor pro vybudování holubníku pro eliminaci populace holubů
 2. Příští setkání ER 5. 3. v 19:00 (do 21:00)
 3. Proběhla fyzická prohlídka prostor fary
- Zapsal Martin Laurenčík